

CENTRO DE TREINAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ITAUTEC

AVALIAÇÃO GERAL DE CURSO

CURSO: IS-30 PLUS

CÓDIGO: CT093

PERÍODO : 12/12 à 14/12/88

I CARGA HORÁRIA: 21

HORAS

INSTRUTOR : MILTON HIROSHI TAKEDA

1ª QUESTÃO : - CONTEÚDO DO CURSO :

- 0 pessoa(s) - COBRIU TODOS OS ASSUNTOS NECESSÁRIO
- 8 pessoa(s) - COBRIU UMA BOA PARTE DOS ASSUNTOS NECESSÁRIOS
- 5 pessoa(s) - COBRIU UMA PEQUENA PARTE DOS ASSUNTOS

2ª QUESTÃO : - DURAÇÃO DO CURSO :

2.1 PRÁTICA

- 11 pessoa(s) - ADEQUADA
- 2 pessoa(s) - MAIOR DO QUE A NECESSÁRIA
- 0 pessoa(s) - MENOR DO QUE A NECESSÁRIA
- 0 pessoa(s) - NÃO HOVE AULA PRÁTICA

2.2 TEÓRICA

- 7 pessoa(s) - ADEQUADA
- 3 pessoa(s) - MAIOR DO QUE A NECESSÁRIA
- 3 pessoa(s) - MENOR DO QUE A NECESSÁRIA

3ª QUESTÃO : - SEQUÊNCIA DOS ASSUNTOS APRESENTADOS :

- 10 pessoa(s) - ADEQUADA
- 3 pessoa(s) - INADEQUADA

4ª QUESTÃO : - NÍVEL DOS ASSUNTOS APRESENTADOS :

- 0 pessoa(s) - MUITO ALTO
- 6 pessoa(s) - ADEQUADO
- 7 pessoa(s) - BAIXO

5ª QUESTÃO : - CONTEÚDO DAS AULAS PRÁTICAS :

- 0 pessoa(s) - EXCELENTE
- 8 pessoa(s) - BOM
- 5 pessoa(s) - REGULAR
- 0 pessoa(s) - FRACO
- 0 pessoa(s) - NÃO HOVE AULA PRÁTICA

6ª QUESTÃO : - DESEMPENHO DO INSTRUTOR :

6.1-DIDÁTICA

- 3 pessoa(s) - EXCELENTE
- 6 pessoa(s) - BOM
- 3 pessoa(s) - REGULAR
- 1 pessoa(s) - FRACO

6.2-INTERESSE

- 7 pessoa(s) -- EXCELENTE
- 5 pessoa(s) -- BOM
- 1 pessoa(s) -- REGULAR
- 0 pessoa(s) -- FRACO

6.3-CONHECIMENTOS

- 3 pessoa(s) -- EXCELENTE
- 6 pessoa(s) -- BOM
- 4 pessoa(s) -- REGULAR
- 0 pessoa(s) -- FRACO

7ª QUESTÃO : -- CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO :

- 0 pessoa(s) -- EXCELENTE
- 5 pessoa(s) -- BOA
- 6 pessoa(s) -- REGULAR
- 2 pessoa(s) -- FRACA

8ª QUESTÃO : -- AVALIAÇÃO GERAL DE CURSO :

- 0 pessoa(s) -- EXCELENTE
- 4 pessoa(s) -- BOM
- 9 pessoa(s) -- REGULAR
- 0 pessoa(s) -- FRACO

OBSERVAÇÕES

- MESMO SENDO UM CURSO A NÍVEL DE CAMPO, GERALMENTE OS PARTICIPANTES ACERCA O NÍVEL DO CURSO E DAS GOSTARIAM SE MAIS DETALHES A NÍVEL DE SINAIS "ESQUEMA DO CIRCUITO ABORDADO" SEREM ENTREGUE JUNTOS COM A DOCUMENTAÇÃO, ACARARI TAMBÉM FOLHA DE TRANSPARÊNCIAS, POR QUE O CIRCUITO QUE ERA ABORDADO EM DETERMINADA O CIRCUITO NÃO, CHAMADO O QUE TOMAVA BASTANTE O TEMPO.

- NAS SUAS PLÁTICAS ACARARI FALTA DA PCI CONTROLADORA DE WINGMASTER

- GOSTARIAM DE UMA APROXIMAÇÃO MAIOR NA ARQUITETURA INTERNA DO 8086 CONTENDO NA ABORTICA FRACA.