

ItautecI INSTRUÇÃO p/ EXECUÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRODUTO I
I IEAP (RETROFITE) I===== código =====
I MIC.30P.AHW.19/88produto: PC IS 30 PLUS
código : 20096 - 20097I módulo: -----
I código: -----

I_I IND/LeC I_xI OBR/LeC I_I NOB/LeC I

I_I IND/LAB I_I OBR/LAB I_I NOB/LAB I

I_I IND/CPO I_I OBR/CPO I_I NOB/CPO I

I_I para EXECUÇÃO

I_I para CONHECIMENTO

MOTIVO DA ALTERAÇÃO =>

Ver próxima página .

MATERIAIS ENVOLVIDOS =>

- CAPACITOR 100 pF	CÓDIGO ITAUTEC 09444.00.9
- CAPACITOR 22 pF	CÓDIGO ITAUTEC 00306.00.2
- CAPACITOR 2.2 uF	CÓDIGO ITAUTEC 02298.00.7
- CI 74F32	CÓDIGO ITAUTEC 16873.00.9
- CABO BLINDADO	CÓDIGO ITAUTEC 24731.00.5 (não disponível)
- ARRUELAS DENTADAS M3	CÓDIGO ITAUTEC 10308.00.8

INSTRUÇÕES PARA A EXECUÇÃO =>

Ver próxima página .

OBSERVAÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS =>

* realizar o retrofite em campo e em laboratório a medida das ocorrências .

parque previsto para a alteração : ---- produtos
prazo previsto para a alteração : ---- dias

DATA INÍCIO : 19/11/88

ORIGEM DA INFORMAÇÃO

ACIONADO POR

I SEGUIR ANEXO ? :

área: GSO/DSTC

19/11/88

área: GSI/DSTC

19/11/88

sim: I_I [__]

não: I_xI

nome: Dermeval N.Oliveira

nome: Silvio Luiz Guerini

Itautec

